



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru)  
<http://www.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650  
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Национальное объединение  
изыскателей и проектировщиков

Новый Арбат ул., д. 21,  
Москва, 119019

[info@nopriz.ru](mailto:info@nopriz.ru)

08.12.2017 № 09-01-04/14413

1-ОГВ/02-730/  
На № 17-0-0 от 09.10.2017

О проверке саморегулируемой  
организации

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в дополнение к ранее направленному письму Ростехнадзора от 24.10.2017 № 09-01-04/12154 сообщает, что по уведомлению Национального объединения изыскателей и проектировщиков о выявленных нарушениях в деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специального проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-076-11122009, далее – Партнерство) Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора проведена внеплановая проверка в соответствии с частью 5 статьи 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В ходе проверки нарушения, указанные в пункте 1 уведомления Национального объединения изыскателей и проектировщиков, нашли свое подтверждение, остальные нарушения были устранены Партнерством до начала проведения проверки.

По итогам проверки составлен акт, выдано предписание со сроком устранения нарушений – 09.02.2018.

Начальник Управления  
государственного строительного надзора

М.Ю. Елизарьева  
(495) 645-94-79 доб. 2533

НОПРИЗ  
№ 1-ОГВ/01-860/17-0-0  
от 08.12.2017

М.А. Климова

